

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
वाराणसी

पत्रांक

43/1.C.B.

दिनांक 8-6-2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
सेन्ट फ्रांसिस जेवियर्स स्कूल,  
टडिया, चकवीही, सोनातालाब  
वाराणसी।


विषय :- नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक-शून्य दिनांक 01.06.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में आपको अवगत कराना है कि आपके विद्यालय सेन्ट फ्रांसिस जेवियर्स स्कूल, सी0वी0एस0सी बोर्ड, टडिया, चकवीही, सोनातालाब वाराणसी (नर्सरी से कक्षा-12 तक) की जॉच अवर अभियन्ता द्वारा करायी गयी है। विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अनुरूप पाया गया।

संलग्नक-चेकलिस्ट

  
सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,  
वाराणसी

  
Principal  
ST. Francis Xavier's School  
Tadiya, Chakbihi Sona Talab -Varanasi

S. A. Yadav  
Manager  
ST. Francis Xavier's School  
Tadiya, Sona Talab -Varanasi



सेन्ट फ्रांसिस जेवियर्स स्कूल - टाडिया, चकबीही, सोनातालबा  
 वाराणसी। (कक्षा नर्सरी से (10+2) तक)  
 विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट  
 रॉ०नी०एस०ई० / आई०सी०एस०ई० विद्यालय (कक्षा-~~10+2~~) हेतु चेकलिस्ट

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
	भवन की चेक.लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	N/A
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	4696.37 वर्गमी०
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक से पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग नहीं लाई गयी?	हाँ/नहीं
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (उंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (वाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कम से कम क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ/नहीं
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (ऊँचाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ

Anita  
Principal

ST. Francis Xavier's School  
Tadiya, Chakbihi Sona Talab - Varanasi

J.P.

S. A. Yadav  
Manager

ST. Francis Xavier's School  
Tadiya, Sona Talab - Varanasi

सहायक अभियन्ता  
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०  
वाराणसी



17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर कसा रखने का प्रावधान है?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में, जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 सेमी. लंब 300 मिमी तथा साइजर 150 मिमी है?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्स (First aid Fire Extinguishing Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों, अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्राशिक्षण दिया जाता है?	—
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First aid Box) स्थापित है?	—

*(Signature)*  
0.E.

*(Signature)*  
सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
वाराणसी

*(Signature)*  
Principal  
ST. Francis Xavier's School  
Tadiya, Chakbihi Sona Talab - Varanasi

S. A. Yadav  
Manager  
ST. Francis Xavier's School  
Tadiya, Sona Talab - Varanasi